



3.5. Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1 - widok ogólny kościoła od strony północno-wschodniej



Fot. 2 - widok kościoła od strony wschodniej - widok na prezbiterium




Fot. 3 - widok na prezbiterium



Fot. 4 - widok na prezbiterium od strony
południowo-wschodniej



Fot. 5 - okap dachu w części
prezbiterialnej



Fot. 6 - drzwi do zakrystii



Fot. 7 - wtórny szalunek partii cokołowej w obrębie prezbiterium




Fot. 8 - elewacja południowa kościoła - kaplica boczna, w tle kruchta



Fot. 9 - elewacja południowa kościoła - kaplica boczna, kruchta



Fot. 10 - okno w kaplicy południowej



Fot. 11 - kaplica południowa - stan szalunku deskowego

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
WŁODZI




Fot. 12 - kaplica południowa - stan
szalunku deskowego



Fot. 13 - kaplica południowa - stan
szalunku deskowego




Fot. 14 - okno w elewacji południowej
w rejonie kruchty




Fot. 15 - elewacja południowa - kruchta




Fot. 16 - ślady żerowania spuszczela pospolitego w konstrukcji i szalunku kruchty południowej




Fot. 17 - ślady żerowania spuszczela pospolitego w konstrukcji i szalunku kruchty południowej



Fot. 18 - ślady żerowania spuszczała pospolitego w konstrukcji i szalunku kruchty południowej




Fot. 19 - elewacja zachodnia




Fot. 20 - drzwi w elewacji zachodniej



Fot. 21 - okno w elewacji zachodniej



Fot. 20 - elewacja północna



Fot. 21 - stan szalunku deskowego w elewacji północnej




Fot. 22 - stan szalunku w elewacji północnej




Fot. 23 - stan szalunku w elewacji północnej




Fot. 24 - elewacja północna - kaplica
boczna




Fot. 25 - elewacja północna - kaplica
boczna




Fot. 26 - drzwi pomiędzy nawą a
kruchtą południową



Fot. 27 - drzwi pomiędzy nawą a kruchtą
południową



Fot. 28 - drzwi zewnętrzne kruchty południowej



Fot. 29 - drzwi zewnętrzne kruchty zachodniej



Fot. 30 - drzwi pomiędzy prezbiterium a zakrystią



Fot. 31 - drzwi pomiędzy prezbiterium a zakrystią